

## **Bollettino Tecnico 10/2023 del 3/07/2023**

### **OGGETTO: Nuovo hardware Modulo Uscite e LightSYS 2**

Il presente bollettino tecnico per informarvi di quanto riscontrato circa la compatibilità tra il nuovo Hardware del Modulo Uscite ed il sistema LightSYS 2.

E' stato evidenziato che la partita di QR Code '**W119983960000 - W119983969999**' del Modulo Uscite non viene supportato dai sistemi LightSYS 2. Non vi sono anomalie invece nell'utilizzo su sistemi LightSYS Plus.

Sono già state applicate le correzioni necessarie al fine di non riscontrare questo tipo di incompatibilità con i lotto successivi.

Cordiali Saluti  
Ufficio Tecnico  
**RISCO Group Srl**

#### **AVVISO**

Questo documento contiene informazioni su materiale *proprietario* e *riservato* di RISCO Group Ltd. Qualsiasi riproduzione, uso o divulgazione non autorizzata di queste informazioni o parte di esse, è severamente vietato. Questo documento è destinato esclusivamente ai dipendenti di RISCO Group Ltd. e ai clienti autorizzati di RISCO Group. Le informazioni sul materiale fornite in questo documento sono ritenute accurate e affidabili tuttavia, RISCO Group, non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. RISCO Group Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche a questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Copyright © 2019 Risco Group, Ltd. Tutti i diritti riservati.