

Bollettino Tecnico 15/2021 del 17/8/2021

OGGETTO: RisControl versione 1.2.1.0040


Il presente bollettino per segnalarvi il rilascio della versione **1.2.1.0040** per tastiere RisControl.

La versione in oggetto risolve una problematica interna tale per cui, anche se impostata la modalità Screen Saver su “*Nessuna*”, dopo 24 giorni di inutilizzo, lo Screen Saver veniva comunque attivato. Ora l’opzione “*Nessuna*” viene correttamente applicata.

Questa versione risolve inoltre le condizioni di riavvio che talvolta si sono riscontrate su ProSYS Plus e che generavano una segnalazione di Tamper se il controllo “*tamper BUS*” era impostato su Si.

Procedura di aggiornamento:

L’aggiornamento può essere avviato da RisControl nel menù Impostazioni -> Generali -> Informazioni sistema -> Contr. Agg.menti



Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Ufficio Tecnico
RISCO Group Srl

AVVISO

Questo documento contiene informazioni su materiale *proprietario* e *riservato* di RISCO Group Ltd. Qualsiasi riproduzione, uso o divulgazione non autorizzata di queste informazioni o parte di esse, è severamente vietato. Questo documento è destinato esclusivamente ai dipendenti di RISCO Group Ltd. e ai clienti autorizzati di RISCO Group. Le informazioni sul materiale fornite in questo documento sono ritenute accurate e affidabili tuttavia, RISCO Group, non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. RISCO Group Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche a questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Copyright © 2019 Risco Group, Ltd. Tutti i diritti riservati.