




Cablaggio uscite relè MSK 101




- Relè 1: Allarme
- Relè 2: Preallarme
- Relè 3: manomissione per spostamento o per estrazione del sensore
- Relè 4: Guasto:
- Relè 1 + Relè 4: Mascheramento:

CABLAGGIO DEOL con espansione RISCO singola zona BZ1



CABLAGGIO DEOL



NOTA:
SE DA APPLICAZIONE ABILITO "RELE 3 SU RELE 4"
AVRÒ TAMPER+
MASCHERAMENTO +
GUASTO

Per dettagli e specifiche fare riferimento
al manuale del sensore